

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Рязанской области
390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, (4912) 25-33-37, (4912) 44-27-28
mchs_rzn@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
390000 г. Рязань, ул. Семинарская, д. 11, (4912) 25-42-82, (4912) 25-58-91,
ugpn-rzn@yandex.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 3 г. Рязани
390035, г. Рязань, ул. Гоголя д.45, (4912) 92-88-89.

Акт обследования № 249

«30» декабря 2015 г.

г. Рязань
(город, село, поселок)

12 часов 30 минут

Можаров Роман Васильевич, ст. инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы № 3 г. Рязани, одновременно по должности государственный инспектор г. Рязани по пожарному надзору.

В период с 09 ч. 30 мин. «30» декабря 2015 г. по 10 ч. 30 мин. «30» декабря 2015 г. проведено обследование документов, объекта защиты, эксплуатируемых МБОУ «Школа № 33», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Островского д.44.

обследование проведено совместно с: директором МБОУ «Школа № 33» Зарубиной Светланой Ивановной.

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Объектом обследования являются здание школы: трехэтажное, 2 степени огнестойкости, перекрытия железобетонные, электрифицировано, газифицировано, отопление центральное водяное. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре и системой мониторинга, обслуживаются по договору с организацией, имеющей лицензию. Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), обеспечено знаками пожарной безопасности. Внутренний противопожарный водопровод исправен. Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности.

2) в ходе обследования установлено:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3

С актом обследования ознакомлен:

Зарубина С.И.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина) их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования))


(подпись)

«30» декабря 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Зарубина С.И.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия,

инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

«30» декабря 2015 г.

Вывод по результатам обследования:

Здание МБОУ «Школа № 33», расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Островского д.44 соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:
ст. инспектор ОНД и ПР № 3г. Рязани
Можаров Роман Васильевич

«30» декабря 2015 г.

